

Gruppenmonitor (über: 1.0.0 MDT KNX IP Router Haus (192.168.X.XX:3671))

#	Zeit	Dienst	Flags	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Hop	Cour	Typ	DPT	Info
1	08.09.2021 23:44:30,235	Verbindung...											Verbindung hergestellt
2	08.09.2021 23:44:30,235	Start											Aufzeichnung wurde gestartet, Host=P...
3	08.09.2021 23:44:33,500	vom Bus		Niedrig	1.1.25		4/0/27		5		GroupValueWrite		0C 45 21,86
4	08.09.2021 23:44:34,380	vom Bus		Niedrig	1.0.1		1/1/27		6		GroupValueWrite		\$00 Aus
5	08.09.2021 23:44:35,425	vom Bus		Niedrig	1.1.53		5/1/2		5		GroupValueWrite		\$01 Ein
6	08.09.2021 23:44:36,391	vom Bus		Niedrig	1.1.28		4/1/27		5		GroupValueWrite		0C 0C 20,72
7	08.09.2021 23:44:37,809	vom Bus		Niedrig	1.0.1		1/1/27		6		GroupValueWrite		\$01 Ein
8	08.09.2021 23:44:39,845	vom Bus		Niedrig	1.0.1		1/1/27		6		GroupValueWrite		\$00 Aus
9	08.09.2021 23:44:40,046	vom Bus		Niedrig	1.1.6		4/0/18		5		GroupValueWrite		0C 90 23,36
10	08.09.2021 23:44:42,607	vom Bus		Niedrig	1.1.53		5/1/2		5		GroupValueWrite		\$01 Ein

BUS Monitor (über USB Schnittstelle)

▶ Start ■ Stop 🗑 Löschen 🔍 Öffnen 💾 Speichern 🖨 Drucken ⚙ Optionen

#	Zeit	Dienst	Flags	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Hop	Typ	DPT	Info	lack
32	08.09.2021 23:43:54,616	vom Bus	S=5	Niedrig	1.1.22		4/0/0		6	GroupValueWrite		0C A7 23,82	LL_ACK
33	08.09.2021 23:43:57,656	vom Bus	S=7	Niedrig	1.1.53		5/1/3		6	GroupValueWrite		\$00 Aus	LL_ACK
34	08.09.2021 23:43:59,612	vom Bus	S=1	Niedrig	1.1.24		4/1/36		6	GroupValueWrite		0C A9 23,86	LL_ACK
35	08.09.2021 23:44:01,232	vom Bus	S=3	Niedrig	1.1.26		4/0/9		6	GroupValueWrite		0C AA 23,88	LL_ACK
36	08.09.2021 23:44:03,686	vom Bus	S=5	Niedrig	2.1.5		10/2/7		3	GroupValueWrite		0C 60 22,4	LL_ACK
37	08.09.2021 23:44:06,379	vom Bus	S=7	Niedrig	1.1.28		4/1/28		6	GroupValueWrite		02 BC 7	LL_ACK
38	08.09.2021 23:44:07,467	vom Bus	S=1	Niedrig	1.1.26		4/0/10		6	GroupValueWrite		0C B0 24	LL_ACK
39	08.09.2021 23:44:08,527	vom Bus	S=3	Niedrig	1.1.25		4/0/27		6	GroupValueWrite		0C 45 21,86	LL_ACK
40	08.09.2021 23:44:10,809	vom Bus	S=5	Niedrig	1.1.40		10/6/1		6	GroupValueWrite		\$00 Aus	LL_ACK
41	08.09.2021 23:44:11,419	vom Bus	S=7	Niedrig	1.1.28		4/1/27		6	GroupValueWrite		0C 0E 20,76	LL_ACK
42	08.09.2021 23:44:15,023	vom Bus	S=1	Niedrig	1.1.6		4/0/18		6	GroupValueWrite		0C 90 23,36	LL_ACK
43	08.09.2021 23:44:17,353	vom Bus	S=3	Niedrig	1.1.40		10/5/0		6	GroupValueWrite		18 00 0	LL_ACK
44	08.09.2021 23:44:19,575	vom Bus	S=5	Niedrig	1.1.22		4/0/0		6	GroupValueWrite		0C A7 23,82	LL_ACK
45	08.09.2021 23:44:19,993	vom Bus	S=7	Niedrig	1.1.40		10/4/0		6	GroupValueWrite		18 00 0	LL_ACK
46	08.09.2021 23:44:24,571	vom Bus	S=1	Niedrig	1.1.24		4/1/36		6	GroupValueWrite		0C A9 23,86	LL_ACK
47	08.09.2021 23:44:26,169	vom Bus	S=3	Niedrig	1.1.40		2/3/24		6	GroupValueWrite		\$01 Ein	LL_ACK
48	08.09.2021 23:44:26,191	vom Bus	S=5	Niedrig	1.1.26		4/0/9		6	GroupValueWrite		0C AA 23,88	LL_ACK
49	08.09.2021 23:44:27,163	vom Bus	S=7	Niedrig	1.1.40		10/2/1		6	GroupValueWrite		\$00 Aus	LL_ACK
50	08.09.2021 23:44:33,489	vom Bus	S=1	Niedrig	1.1.25		4/0/27		6	GroupValueWrite		0C 45 21,86	LL_ACK
51	08.09.2021 23:44:35,415	vom Bus	S=3	Niedrig	1.1.53		5/1/2		6	GroupValueWrite		\$01 Ein	LL_ACK
52	08.09.2021 23:44:36,378	vom Bus	S=5	Niedrig	1.1.28		4/1/27		6	GroupValueWrite		0C 0C 20,72	LL_ACK