

IP-Symcon Verwaltungskontrolle

Ansicht hinzufügen Aktualisieren Hilfe Über...

Meldungen

Filter Schnellfilter AutoScroll Datensätze limitieren 5000 Leeren

| Datum/Zeit | Versender | Nachricht |
|---------------------|----------------------------|--|
| 18.01.2012 06:07:01 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:07:01 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,4 |
| 18.01.2012 06:07:27 | VariableManager | [DS2450(Status Port 0)] = 48 |
| 18.01.2012 06:07:27 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3537 |
| 18.01.2012 06:07:27 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 44 |
| 18.01.2012 06:07:27 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3596 |
| 18.01.2012 06:07:58 | VariableManager | [DS2450(Status Port 0)] = 45 |
| 18.01.2012 06:07:58 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3539 |
| 18.01.2012 06:07:58 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 45 |
| 18.01.2012 06:07:58 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3595 |
| 18.01.2012 06:07:59 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 67,8125 |
| 18.01.2012 06:08:29 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 49 |
| 18.01.2012 06:08:29 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3596 |
| 18.01.2012 06:08:30 | TimerID #2, TimerThread #3 | [3 - Pufferspeicher Mitte] = Error strong-accessing 1-Wire Device, Result: 0 |
| 18.01.2012 06:09:01 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3581 |
| 18.01.2012 06:09:02 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 67,625 |
| 18.01.2012 06:09:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:09:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,7 |
| 18.01.2012 06:09:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,5 |
| 18.01.2012 06:09:32 | VariableManager | [DS2450(Status Port 0)] = 47 |
| 18.01.2012 06:09:32 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 44 |
| 18.01.2012 06:09:32 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3596 |
| 18.01.2012 06:09:33 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 67,4375 |
| 18.01.2012 06:10:03 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3538 |
| 18.01.2012 06:10:03 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 50 |
| 18.01.2012 06:10:03 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3582 |
| 18.01.2012 06:10:04 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 67,3125 |
| 18.01.2012 06:10:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 06:10:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,2 |
| 18.01.2012 06:10:31 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,6 |
| 18.01.2012 06:10:35 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3540 |
| 18.01.2012 06:10:35 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 43 |
| 18.01.2012 06:10:35 | VariableManager | [DS2450(Status Port 3)] = 3594 |
| 18.01.2012 06:10:36 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 67,1875 |
| 18.01.2012 06:11:06 | VariableManager | [DS2450(Status Port 0)] = 50 |
| 18.01.2012 06:11:06 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3537 |
| 18.01.2012 06:11:06 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 49 |
| 18.01.2012 06:11:07 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte(Temperatur)] = 66,875 |
| 18.01.2012 06:11:11 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:11:11 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,7 |
| 18.01.2012 06:11:11 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,7 |
| 18.01.2012 06:11:21 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:11:21 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,8 |
| 18.01.2012 06:11:35 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,6 |
| 18.01.2012 06:11:35 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,6 |
| 18.01.2012 06:11:37 | VariableManager | [DS2450(Status Port 0)] = 46 |
| 18.01.2012 06:11:37 | VariableManager | [DS2450(Status Port 1)] = 3547 |
| 18.01.2012 06:11:37 | VariableManager | [DS2450(Status Port 2)] = 46 |

Willkommen Meldungen Objektbaum Webseite

Start IP-Symcon Verwalt... Fehlermeldungen ip-s - W... Open Office (Keine Rück... Credit Suisse: EZB muss ... Fehlermeldungen ip.s.doc...

Leit (Rth mm) 1:39 -Restart-

09:03

IP-Symcon Verwaltungskontrolle

Ansicht hinzufügen Aktualisieren Hilfe Über...

Meldungen

Filter Schnellfilter AutoScroll Datensätze limitieren 100 Leeren

| Datum/Zeit | Versender | Nachricht |
|---------------------|-----------------------------|--|
| 18.01.2012 14:32:56 | TimerID #14, TimerThread #6 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:33:00 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 14:33:00 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,7 |
| 18.01.2012 14:33:20 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 3,1 |
| 18.01.2012 14:33:27 | TimerID #14, TimerThread #1 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:33:30 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 14:33:30 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,5 |
| 18.01.2012 14:33:50 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 14:33:50 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 2,7 |
| 18.01.2012 14:33:57 | TimerID #14, TimerThread #1 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:34:00 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,7 |
| 18.01.2012 14:34:10 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 14:34:10 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,8 |
| 18.01.2012 14:34:29 | TimerID #14, TimerThread #6 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:34:30 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 292,5 |
| 18.01.2012 14:34:30 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,7 |
| 18.01.2012 14:34:40 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 270 |
| 18.01.2012 14:34:40 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,9 |
| 18.01.2012 14:34:40 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 2,6 |
| 18.01.2012 14:34:55 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 3,3 |
| 18.01.2012 14:34:59 | TimerID #14, TimerThread #9 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:35:10 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 14:35:10 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,9 |
| 18.01.2012 14:35:20 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 2,4 |
| 18.01.2012 14:35:30 | TimerID #14, TimerThread #3 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 14:35:34 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 14:35:34 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 3,3 |
| 18.01.2012 14:35:34 | VariableManager | [WIRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 2,8 |

Willkommen Meldungen Objektbaum

Leit (Rth mm) 6:58 -Restart-

IP-Syncon Verwaltungskontrolle

Ansicht hinzufügen Aktualisieren Hilfe Über...

Meldungen Filter Schnellfilter AutoScroll Datensätze limitieren 5000 Leeren

| Datum/Zeit | Versender | Nachricht |
|---------------------|-------------------------------|--|
| 18.01.2012 06:20:28 | VariableManager | [DS2450]Status Port 0] = 46 |
| 18.01.2012 06:20:28 | VariableManager | [DS2450]Status Port 1] = 3547 |
| 18.01.2012 06:20:28 | VariableManager | [DS2450]Status Port 2] = 46 |
| 18.01.2012 06:20:28 | VariableManager | [DS2450]Status Port 3] = 3596 |
| 18.01.2012 06:20:29 | VariableManager | [3 - Pufferspeicher Mitte]Temperatur] = 64 |
| 18.01.2012 06:21:00 | TimerID #14, Timer Thread #7 | [DS2450] = 1-Wire Operation failed: CRC failure |
| 18.01.2012 06:21:01 | TimerID #2, Timer Thread #1 | [3 - Pufferspeicher Mitte] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:21:31 | TimerID #14, Timer Thread #10 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:21:35 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:21:35 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,4 |
| 18.01.2012 06:21:35 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,4 |
| 18.01.2012 06:22:01 | TimerID #14, Timer Thread #10 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:22:11 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,3 |
| 18.01.2012 06:22:32 | TimerID #14, Timer Thread #10 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:22:35 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:22:51 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 06:22:51 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1 |
| 18.01.2012 06:22:51 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,3 |
| 18.01.2012 06:23:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:23:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,3 |
| 18.01.2012 06:23:02 | TimerID #14, Timer Thread #10 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:23:21 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:23:48 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 06:23:48 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,2 |
| 18.01.2012 06:24:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,7 |
| 18.01.2012 06:24:05 | TimerID #14, Timer Thread #7 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:24:31 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:24:31 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,4 |
| 18.01.2012 06:24:35 | TimerID #14, Timer Thread #10 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:25:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 06:25:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,1 |
| 18.01.2012 06:25:01 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,4 |
| 18.01.2012 06:25:06 | TimerID #14, Timer Thread #2 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:25:11 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:25:11 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,5 |
| 18.01.2012 06:25:34 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:25:34 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,1 |
| 18.01.2012 06:25:34 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit Durchschnitt)] = 1,1 |
| 18.01.2012 06:25:36 | TimerID #14, Timer Thread #4 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:25:51 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 202,5 |
| 18.01.2012 06:25:51 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,5 |
| 18.01.2012 06:26:07 | TimerID #14, Timer Thread #8 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |
| 18.01.2012 06:26:11 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 225 |
| 18.01.2012 06:26:11 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,1 |
| 18.01.2012 06:26:21 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,3 |
| 18.01.2012 06:26:31 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windrichtung)] = 247,5 |
| 18.01.2012 06:26:31 | VariableManager | [WMRS200 Windsensor(Windgeschwindigkeit)] = 1,2 |
| 18.01.2012 06:26:37 | TimerID #14, Timer Thread #9 | [DS2450] = Could not start 1-Wire speed, Result: -12 |

Willkommen Meldungen Objektbaum Webseite

Start IP-Syncon Verwaltun... Fehlermeldungen ips - W... Open Office (Keine Rück... Credit Suisse: EZB muss ... Fehlermeldungen ips.doc...

Leit (Rth.nm) 1:38 Re-start

09:03